

UITWERKINGEN BIJ DE OEFENOPGAVEN BIJ ELEKTRISCHE OMZETTINGEN

M.J. Hoeijmakers

Technische Universiteit Delft
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde
en Informatica
Electrical Power Processing

Augustus 2007

Tekeningen:
H. Paling



INHOUD

1	Inleiding	1
2	Elektrische energie-overdracht	2
3	Magnetische circuits	7
4	De transformator	11
5	Inleiding elektromechanica	18
6	Vermogenselektronica	23
7	De synchrone machine	31
8	De inductiemachine	41

1 Inleiding

Er zijn geen opgaven bij de inleiding

2 Elektrische energie-overdracht


Opgave 2.1

$$2.1a \quad I = \frac{E-U_b}{R_i+R} \quad \text{of} \quad R = \frac{E-U_b}{I} - R_i = 0.7 \, \Omega$$

$$2.1b \quad \eta = \frac{P_b}{P_E} = \frac{U_b I}{EI} = \frac{U_b}{E} = 0.6$$

$$2.1c \quad \eta_1 = \frac{P_1}{P_E} = \frac{U_1 I}{EI} = \frac{E-R_1 I}{E} = 0.95$$

$$2.1d \quad \lambda_1 = \frac{P_1}{S_1} \quad u_1 \text{ en } i_1 \text{ zijn constant dus} \quad \lambda_1 = \frac{U_1 I}{U_1 I} = 1$$



$$2.1f \quad \text{Gemiddelde stroom: } I_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T i dt = d \frac{E-U_b}{R_i} \quad \text{dus} \quad d = \frac{R_i I_{av}}{E-U_b} = \frac{1}{8}$$

$$2.1g \quad P_E = \frac{1}{T} \int_0^T E i dt = \frac{E}{T} \int_0^T i dt = E I_{av} = 200 \text{ W}$$

$$P_b = \frac{1}{T} \int_0^T U_b i dt = \frac{U_b}{T} \int_0^T i dt = U_b I_{av} = 120 \text{ W} \quad ; \quad \eta = \frac{P_b}{P_E} = 0.6$$

2.1h Geen verliezen in schakelaar, zodat rendement van de voeding ook 60 %

2.1i Het rendement van de gehele schakeling is in beide gevallen gelijk, het rendement van de voeding is in het tweede geval veel lager.

$$2.1j \quad U_1 = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u_1^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U_b^2 dt + \frac{1}{T} \int_0^T E^2 dt} = \sqrt{d U_b^2 + (1-d) E^2} = 19.18 \text{ V}$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{E-U_b}{R_i} \right)^2 dt} = \frac{E-U_b}{R_i} \sqrt{d} = 28.28 \text{ A}$$

$$P_1 = P_b \quad ; \quad \lambda_1 = \frac{P_1}{U_1 I} = 0.22$$

Opgave 2.2

2.2a Figuurnummer: 1

2.2b $I = 15 \text{ A} ; \hat{i} = 21.21 \text{ A} ; I_{av} = 0 ; \underline{I} = 15 e^{j\frac{\pi}{6}} \text{ A} = 12.99 + j7.5 \text{ A}$

$$\hat{i} = 21.21 e^{j\frac{\pi}{6}} \text{ A} = 18.37 + j10.61 \text{ A} ; f = 50 \text{ Hz} ; \omega = 314.2 \text{ rad/s}$$

2.2c $p = ui = 6900 \cos(2\pi 50t - \frac{1}{6}\pi) \cos(2\pi 50t + \frac{1}{6}\pi) \text{ W} = 3450 (\cos(-\frac{1}{3}\pi) + \cos(2\pi 100t)) \text{ W}$

$$S = UI = 3450 \text{ VA} ; \underline{S} = \underline{UI}^* = 3450 e^{-j\frac{\pi}{3}} \text{ VA} = 1725 - j2988 \text{ VA}$$


$$P = \text{Re}\underline{S} = 1725 \text{ W} \text{ of } P = UI \cos \varphi = 3450 \cos(-\frac{1}{3}\pi) \text{ W} = 1725 \text{ W}$$

$$Q = \text{Im}\underline{S} = -2988 \text{ var} \text{ of } Q = UI \sin \varphi = 3450 \sin(-\frac{1}{3}\pi) \text{ var} = -2988 \text{ var} ; \lambda = \frac{P}{UI} = \cos \varphi = 0.5$$

Opgave 2.3


2.3a $U_2 = U_1 \frac{X}{X + X_t} = 230 \frac{1.5}{1.5 + 0.3} \text{ V} = 191.7 \text{ V}$

$$Q_2 = U_2 I \sin \varphi = U_2 \frac{U_2}{X} \sin \varphi = \frac{191.7^2 \sin \frac{\pi}{2}}{1.5} \text{ var} = 24.49 \text{ kvar}$$




2.3b $U_2 = U_1 \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_t^2}} = 230 \frac{1.5}{\sqrt{1.5^2 + 0.3^2}} \text{ V} = 225.5 \text{ V} ;$

$$Q_2 = U_2 I \sin \varphi = 0$$



2.3c $U_2 = U_1 \frac{\sqrt{R^2 + X^2}}{\sqrt{R^2 + (X + X_t)^2}} = 230 \frac{\sqrt{1.5^2 + 1.5^2}}{\sqrt{1.5^2 + 1.8^2}} \text{ V} = 208.2 \text{ V}$

$$Q_2 = U_2 I \sin \varphi = U_2 \frac{U_2}{\sqrt{R^2 + X^2}} \sin \varphi = \frac{208.2^2 \sin \frac{\pi}{4}}{\sqrt{1.5^2 + 1.5^2}} \text{ var} = 14.45 \text{ kvar}$$




2.3d $I_t = I_2 + I_C$ moet in fase zijn met \underline{U}_2 ; $I_C = j\omega C \underline{U}_2$

Uit het fasordiagram volgt voor dit geval (hoeken van 45°):


$$I_C^2 + I_t^2 = I_2^2 \text{ en } I_C = I_t \text{ zodat } \sqrt{2} I_C = I_2 \text{ of } \sqrt{2} \omega C U_2 = \frac{U_2}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$

$$\text{zodat } C = \frac{1}{\omega \sqrt{2} \sqrt{R^2 + X^2}} = \frac{1}{2\pi 50 \sqrt{2} \sqrt{1.5^2 + 1.5^2}} = 1061 \mu\text{F}$$



Opgave 2.4

2.4a $X = \omega L = 2\pi 50 \cdot 0.0032 \Omega = 1 \Omega$



2.4b $Z_1 = \sqrt{(R_t+R)^2 + (\omega L)^2} = 11.05 \Omega$; $\varphi_1 = \arctan \frac{\omega L}{R_t+R} = 0.0911 \text{ rad}$

$$I = \frac{U_1}{Z_1} = 19.9 \text{ A} \quad ; \quad P_1 = U_1 I \cos \varphi_1 = 4360 \text{ W}$$

$$Q_1 = U_1 I \sin \varphi_1 = 398.5 \text{ var} \quad ; \quad S_1 = U_1 I = 4378 \text{ VA}$$

$$\underline{S}_1 = P_1 + jQ_1 = 4360 + j398.5 \text{ VA} \quad ; \quad \lambda_1 = \cos \varphi_1 = 0.996$$

2.4c $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 10.05 \Omega$; $\varphi_2 = \arctan \frac{\omega L}{R} = 0.1002 \text{ rad}$


$$U_2 = ZI \quad ; \quad P_2 = U_2 I \cos \varphi_2 = 3960 \text{ W}$$

$$Q_2 = U_2 I \sin \varphi_2 = 398 \text{ var} \quad ; \quad S_2 = U_2 I = 3980 \text{ VA}$$

$$\underline{S}_2 = P_2 + jQ_2 = 3960 + j398 \text{ VA} \quad ; \quad \lambda_2 = \cos \varphi_2 = 0.995$$

2.4d Q_2 is ongeveer gelijk aan Q_1 ; P_2 is duidelijk kleiner dan P_1

2.4e $I + I_C$ moeten dezelfde fase hebben als \underline{U}_2



$$I_C = I \sin \varphi_2 \quad \text{of} \quad \frac{U_2}{X_C} = \frac{U_2}{Z} \sin \varphi_2 \quad \text{met} \quad \sin \varphi = \frac{X}{Z} \quad \text{volgt}$$

$$X_C = \frac{Z^2}{X} \quad \text{dus} \quad C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{\omega} \frac{X}{Z^2} = 31.5 \mu\text{F}$$


2.4f $Z_2 = \frac{(R+jX)(-jX_C)}{R+jX-jX_C}$ we hadden al gevonden $X_C = \frac{Z^2}{X}$

$$Z_2 = \frac{(R+jX)(-j\frac{Z^2}{X})}{R+jX-j\frac{Z^2}{X}} = \frac{(R+jX)Z^2}{jXR - X^2 + Z^2}$$

$$\text{met} \quad Z^2 = R^2 + X^2 \quad Z_2 = \frac{(R+jX)Z^2}{R^2 + jRX} = \frac{Z^2}{R}$$

$$\text{De totale weerstand is} \quad R_t + \frac{Z^2}{R} = 11.1 \Omega \quad \text{of} \quad I = \frac{220}{11.1} \text{ A} = 19.8 \text{ A}$$

2.4g $X = \omega L = 2\pi 50 \cdot 0.0032 \Omega = 1 \Omega$



$$2.4h \quad Z_1 = \sqrt{R^2 + (X + X_t)^2} = 10.2 \, \Omega \quad ; \quad \varphi_1 = \arctan \frac{X + X_t}{R} = 0.197 \, \text{rad}$$

$$I = \frac{U_1}{Z_1} = 21.6 \, \text{A} \quad ; \quad P_1 = U_1 I \cos \varphi_1 = 4660 \, \text{W}$$

$$Q_1 = U_1 I \sin \varphi_1 = 930 \, \text{var} \quad ; \quad S_1 = U_1 I = 4750 \, \text{VA}$$

$$\underline{S}_1 = P_1 + jQ_1 = 4660 + j930 \, \text{VA} \quad ; \quad \lambda_1 = \cos \varphi_1 = 0.981$$

$$2.4i \quad Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 10.05 \, \Omega \quad ; \quad \varphi_2 = \arctan \frac{\omega L}{R} = 0.1002 \, \text{rad}$$

$$U_2 = ZI \quad ; \quad P_2 = U_2 I \cos \varphi_2 = 4665 \, \text{W}$$

$$Q_2 = U_2 I \sin \varphi_2 = 469 \, \text{var} \quad ; \quad S_2 = U_2 I = 4690 \, \text{VA}$$

$$\underline{S}_2 = P_2 + jQ_2 = 4665 + j469 \, \text{VA} \quad ; \quad \lambda_2 = \cos \varphi_2 = 0.995$$

2.4j Q_2 is duidelijk kleiner dan Q_1 ; P_2 is ongeveer gelijk aan P_1

Opgave 2.5

Voor het door de linker spanningsbron afgegeven complexe vermogen geldt:


$$\underline{S}_1 = U_1 I^* = U_1 \left(\frac{U_1 - U_2}{jX_t} \right)^* = U_1 e^{j\delta} \left(\frac{U_1 e^{-j\delta} - U_2}{-jX_t} \right) \quad \text{zodat:} \quad P_1 = \text{Re}(\underline{S}_1) = \frac{U_1 U_2}{X_t} \sin \delta \quad ;$$

$$Q_1 = \text{Im}(\underline{S}_1) = \frac{U_1^2}{X_t} - \frac{U_1 U_2}{X_t} \cos \delta \quad \text{Voor het door de rechter spanningsbron}$$

$$\text{opgenomen complexe vermogen geldt:} \quad \underline{S}_2 = U_2 I^* = U_2 \left(\frac{U_1 - U_2}{jX_t} \right)^* = U_2 \left(\frac{U_1 e^{-j\delta} - U_2}{-jX_t} \right)$$

$$\text{Zodat:} \quad P_2 = \text{Re}(\underline{S}_2) = \frac{U_1 U_2}{X_t} \sin \delta = P_1 \quad ; \quad Q_2 = \text{Im}(\underline{S}_2) = \frac{U_1 U_2}{X_t} \cos \delta - \frac{U_2^2}{X_t}$$

$$\delta = \pi/6: \quad P_1 = P_2 = 6250 \, \text{W} \quad ; \\ Q_1 = -825 \, \text{var} \quad ; \quad Q_2 = -4800 \, \text{var}$$



$$\delta = -\pi/6: \quad P_1 = P_2 = -6250 \, \text{W} \quad ; \\ Q_1 = -825 \, \text{var} \quad ; \quad Q_2 = -4800 \, \text{var}$$

Opgave 2.6

2.6a Het bij deze opgave behorende schema is dat volgens figuur 2.17; het bijbehorende fasordiagram volgens figuur 2.18 kunnen we hier ook gebruiken:

$$U_{R_{ab}} = U_{R_{bc}} = U_{R_{ca}} = 230 \sqrt{3} \text{ V} = 398 \text{ V}$$

$$I_{R_{ab}} = \frac{398}{15} \text{ A} = 26.5 \text{ A} \quad ; \quad I_{R_{bc}} = I_{R_{ca}} = \frac{398}{10} \text{ A} = 39.8 \text{ A}$$

2.6b De richtingen en grootten van de stroomfasoren behorende bij de weerstanden liggen nu vast. Met nevenstaande figuur volgen nu de fasestromen:


$$\underline{I}_a = \underline{I}_{R_{ab}} - \underline{I}_{R_{ca}} \quad ; \quad \underline{I}_b = \underline{I}_{R_{bc}} - \underline{I}_{R_{ab}}$$

$$\underline{I}_c = \underline{I}_{R_{ca}} - \underline{I}_{R_{bc}}$$

Met geometrie volgt:

$$I_a = I_b = \sqrt{\left(I_{ca} + \frac{I_{ab}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}I_{ab}\right)^2} = 57.8 \text{ A}$$


$$I_c = \sqrt{\left(I_{bc} + \frac{I_{ca}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}I_{ca}\right)^2} = I_{bc} \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = I_{bc} \sqrt{3} = 68.9 \text{ A}$$



3 Magnetische circuits

Opgave 3.1

3.1a



3.1b $L = \frac{N^2}{R_m}$ met in dit geval:
 $R_m = \left(3 + \frac{3}{4}\right) \frac{l_1}{\mu_0 \mu_r A}$; $L = \frac{4 \mu_0 \mu_r A N^2}{15 l_1}$

3.1c De totale flux loopt door tak fa . Vervolgens wordt de flux verdeeld over de twee andere takken van het circuit. De lengte van tak bcd is 3 keer zo groot als die van tak be en de doorsnede van het ijzercircuit is overal gelijk. Er zal dus door be 3 keer zoveel flux lopen als door bcd . Daarom: $B_{be} = 0.375$ T en $B_{bcde} = 0.125$ T.

3.1d Uit de tweede wet van Maxwell volgt: $u(t) = \frac{d\psi(t)}{dt}$

$$u(t) = \hat{u} \sin(\omega t) \Rightarrow \psi(t) = -\frac{\hat{u}}{\omega} \cos(\omega t) \Rightarrow \Psi = \frac{\hat{u}}{\omega}$$

Dus: $\hat{B} = \frac{\hat{\Phi}}{A} = \frac{\Psi}{NA} = \frac{\hat{u}}{\omega NA} = \frac{100\sqrt{2}}{2 \pi 400 400 2.5 \cdot 10^{-4}} \text{ T} = 0.563 \text{ T}$

Opgave 3.2

3.2a $L = N^2 \frac{\mu_r \mu_0 A}{l_{ij}} = 2500 \frac{5000 4\pi 10^{-7} 10^{-4}}{0.1} = 15.7 \text{ mH}$

3.2b $W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{\Psi^2}{2L} = \frac{(NBA)^2}{2L} = \frac{(50 1 10^{-4})^2}{2 15.7 10^{-3}} \text{ J} = 796 \mu\text{J}$

3.2c $R_{m,ij} = \frac{0.099}{5000 4\pi 10^{-7} 10^{-4}} \frac{\text{A}}{\text{Wb}} = 157.6 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Wb}}$

$$R_{m,l} = \frac{0.001}{4\pi 10^{-7} 10^{-4}} \frac{\text{A}}{\text{Wb}} = 7.958 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Wb}}$$

$$L = \frac{N^2}{R_{m,ij} + R_{m,l}} = 308 \mu\text{H}$$

(314 μH als $R_{m,ij}$ wordt verwaarloosd).

3.2d factor = $\frac{1}{51} \approx \frac{1}{50}$

3.2e Zie onderdeel b. N , B en A blijven gelijk, L wordt 50 keer zo klein. Dus W_m wordt 50 keer zo groot. $W_m = 40 \text{ mJ}$

Opgave 3.3

3.3a Wet van Ampère:

$$Hl_{ij} = NI \Rightarrow \frac{B}{\mu_0 \mu_r} l_{ij} = NI \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{l_{ij}} = \frac{4 \pi 10^{-7} 5000 400 0.1}{0.5} \text{ T} = 0.503 \text{ T}$$

3.3b Gelijkstroom, dus $di/dt = 0$ A/s: $U = IR = 0.1 100 \text{ V} = 10 \text{ V}$

$$3.3c \quad R_m = \frac{l_{ij}}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{0.5}{4 \pi 10^{-7} 5000 2 \cdot 10^{-4}} \frac{\text{A}}{\text{Wb}} = 397.9 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Wb}} \quad ; \quad L = \frac{N^2}{R_m} = 402 \text{ mH}$$

$$3.3d \quad W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} 0.402 0.01 \text{ J} = 2.01 \text{ mJ}$$

$$3.3e \quad I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \frac{25}{\sqrt{100^2 + (2\pi 50 0.402)^2}} \text{ A} = 155 \text{ mA}$$

3.3f Net als bij vraag a, maar nu voor de topwaarden.

$$\hat{B} = \frac{\mu_0 \mu_r N \hat{i}}{l_{ij}} = \frac{4 \pi 10^{-7} 5000 400 0.155 \sqrt{2}}{0.5} \text{ T} = 1.10 \text{ T}$$

Opgave 3.4

$$3.4a \quad R_m = \frac{l_{ij}}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{0.2}{4 \pi 10^{-7} 2000 3 \cdot 10^{-4}} \frac{\text{A}}{\text{Wb}} = 265.3 \frac{\text{kA}}{\text{Wb}} \quad ; \quad L = \frac{N^2}{R_m} = 37.70 \text{ mH}$$

$$3.4b \quad P = I^2 R \text{ of } R = \frac{P}{I^2} = 5 \Omega \quad ; \quad U^2 = (\omega LI)^2 + (RI)^2 \text{ of } L = \sqrt{\frac{U^2 - (RI)^2}{(\omega I)^2}} = 10.56 \text{ mH}$$

$$3.4c \quad L = \frac{N^2}{R_m} \text{ of } R_m = \frac{N^2}{L} = 947.2 \frac{\text{kA}}{\text{Wb}}$$

$$3.4d \quad R_m = \frac{l_{ij}}{\mu_0 \mu_r A} + \frac{l_g}{\mu_0 A}$$

$$\text{of } l_g = \mu_0 A R_m - \frac{l_{ij}}{\mu_r} = 4 \pi 10^{-7} 3 \cdot 10^{-4} 947.2 \cdot 10^3 - \frac{0.2}{2000} \text{ m} = 0.2571 \text{ mm}$$

Opgave 3.5

3.5a Wet van Ampère: $Hl_{ij} = NI \Rightarrow \frac{B}{\mu_0\mu_r}l_{ij} = NI \Rightarrow$
 $I = \frac{Bl_{ij}}{\mu_0\mu_r N} = \frac{1 \cdot 0.3}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5000 \cdot 200} \text{ A} = 0.239 \text{ A}$

3.5b $R=0$ dus $u(t) = \frac{d\psi(t)}{dt}$
 $u(t) = \hat{u} \sin(\omega t) \Rightarrow \psi(t) = -\frac{\hat{u}}{\omega} \cos(\omega t) \Rightarrow \Phi = \frac{\hat{u}}{\omega}$

u en ψ beide sinusvormig, dus ook:

$$U_{\text{eff}} = \omega \Psi_{\text{eff}} = \omega N \Phi_{\text{eff}} = 2\pi f N B_{\text{eff}} A = 2\pi \cdot 400 \cdot 200 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 10^{-4} \text{ V} = 100.53 \text{ V}$$

3.5c Het antwoord op vraag a blijft geldig, omdat zowel de fluxdichtheid als de stroom sinusvormig variëren. Dus $I = 0.239 \text{ A}$

3.5d $U = RI = 10 \cdot 0.239 \text{ V} = 2.39 \text{ V}$

3.5e We kennen de spanning over de weerstandsloze spoel van vraag b. De ohmse spanningsval over de spoel is natuurlijk RI , bekend uit de antwoorden op de vragen c en d. Dus:

$$U = \sqrt{U_L^2 + U_R^2} = \sqrt{100.53^2 + 2.39^2} = 100.56 \text{ V}$$

Opgave 3.6

3.6a $R=0$ dus $u(t) = \frac{d\psi(t)}{dt}$
 $u(t) = \hat{u} \sin(\omega t) \Rightarrow \psi(t) = -\frac{\hat{u}}{\omega} \cos(\omega t) \Rightarrow \Phi = \frac{\hat{u}}{\omega}$ Dus:

$$\hat{B} = \frac{\hat{\Phi}}{A} = \frac{\hat{\psi}}{NA} = \frac{\hat{u}}{\omega NA} = \frac{U\sqrt{2}}{2\pi f NA} = \frac{220 \sqrt{2}}{2\pi \cdot 50 \cdot 25 \cdot 0.04} \text{ T} = 0.99 \text{ T}$$

3.6b $P_w = \frac{(\omega \Delta \hat{B})^2}{24 \rho} l_{av} A = \frac{(2\pi \cdot 50 \cdot 0.3 \cdot 10^{-3} \cdot 0.99)^2}{24 \cdot 0.13 \cdot 10^{-6}} \cdot 1.5 \cdot 0.04 \text{ W} = 167.4 \text{ W}$

3.6c $R_m = \frac{l_{av}}{\mu_0\mu_r A} = 5968 \frac{\text{A}}{\text{Wb}}$; $L = \frac{N^2}{R_m} = 104.7 \text{ mH}$


3.6d $\hat{W}_m = \frac{1}{2} L \hat{i}^2 = \frac{\hat{\psi}^2}{2L} = \frac{(N\hat{B}A)^2}{2L} = \frac{(25 \cdot 0.99 \cdot 0.04)^2}{2 \cdot 0.1047} \text{ J} = 4.68 \text{ J}$

Opgave 3.7

$$3.7a \quad R_{m1} = \frac{l_{g1}}{\mu_0 A_1} = \frac{l_{g1}}{\mu_0 \pi r_1^2} = 10132 \frac{\text{kA}}{\text{Wb}}$$

$$R_{m2} = \frac{l_{g2}}{\mu_0 A_2} = \frac{l_{g2}}{\mu_0 (\pi r_3^2 - \pi r_2^2)} = 2878 \frac{\text{kA}}{\text{Wb}}$$

$$3.7b \quad L = \frac{N^2}{R_{m1} + R_{m2}} = 76.9 \text{ mH}$$

**Opgave 3.8**

3.8a Wet van Ampère:

$$H l_{ij} = NI \Rightarrow \frac{B}{\mu_0 \mu_r} l_{ij} = NI \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{l_{ij}} = \frac{4 \pi \cdot 10^{-7} \cdot 5000 \cdot 400 \cdot 0.1}{0.5} \text{ T} = 0.5027 \text{ T}$$

3.8b Gelijkstroom, dus $di/dt = 0$: $U = I R = 0.1 \cdot 100 \text{ V} = 10 \text{ V}$

$$3.8c \quad L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{400^2}{397.8} = 402.1 \text{ mH}$$


$$3.8d \quad W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.4021 \cdot 0.01 \text{ J} = 2.011 \text{ mJ}$$

$$3.8e \quad I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \frac{25}{\sqrt{100^2 + (2\pi \cdot 50 \cdot 0.4021)^2}} \text{ A} = 155.2 \text{ mA}$$

3.8f Net als bij vraag a, maar nu voor de topwaarden.

$$\hat{B} = \frac{\mu_0 \mu_r N \hat{i}}{l_{ij}} = \frac{4 \pi \cdot 10^{-7} \cdot 5000 \cdot 400 \cdot 0.1552 \sqrt{2}}{0.5} \text{ T} = 1.103 \text{ T}$$

$$3.8g \quad R_m = \frac{l_{ij}}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{0.5}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5000 \cdot 2 \cdot 10^{-4}} \frac{\text{A}}{\text{Wb}} = 397.9 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{Wb}}$$



$$3.8h \quad L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{(N_1 + N_2)^2}{R_m} = \frac{600^2}{397.9 \cdot 10^3} \text{ H} = 904.7 \text{ mH}$$


$$3.8i \quad L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{(N_1 - N_2)^2}{R_m} = \frac{200^2}{397.9 \cdot 10^3} \text{ H} = 100.5 \text{ mH}$$

Opgave 3.9

$$3.9a \quad R_{m1} = R_{m2} = \frac{\delta}{\mu_0 A} = 39.79 \frac{\text{kA}}{\text{Wb}}$$

$$3.9b \quad F_m = 2\Phi R_{m1} \Rightarrow N_f I_f = 2BA \frac{\delta}{\mu_0 A} \Rightarrow I_f = \frac{2B\delta}{\mu_0 N_f} = 7.958 \text{ A}$$

$$3.9c \quad L = \frac{N^2}{2R_{m1}} = 125.7 \text{ mH}$$



4 De transformator

Opgave 4.1

$$4.1a \quad \hat{u}_{R_2} = R_2 \hat{i}_1 = R_2 I \sqrt{2} < 100 \text{ mV} \quad \text{met} \quad I_{\max} = 0.5 \text{ A}: R_2 < \frac{0.1}{0.5 \sqrt{2}} \Omega \quad \text{of} \quad R_2 < 0.141 \Omega$$


$$4.1b \quad L_m = \frac{\mu_0 \mu_r A}{l_{av}} N_1^2 = \frac{4\pi 10^{-7} 10^5 0.227 10^{-4}}{7.48 10^{-2}} N_1^2 \text{ H} = 3.8 10^{-5} N_1^2 \text{ H}$$

$$4.1c \quad I_m < \frac{I_{R_2}}{100} \quad \text{of} \quad \frac{U_{R_2}}{\omega L_m} < \frac{U_{R_2}}{100 R_2}$$

$$\text{of} \quad \frac{1}{2\pi 50 3.8 10^{-5} N_1^2} < \frac{1}{10}$$

$$\text{of} \quad \frac{10}{\pi 3.8 10^{-3}} < N_1^2$$


$$\text{of} \quad N_1^2 > 838 \quad \text{of} \quad N_1 > 28.9$$



$$4.1d \quad \hat{u}_{R_2} = R_2 \hat{i}_1 = R_2 I \sqrt{2} \quad \text{en} \quad \hat{u}_{R_2} = \omega \Psi = \omega N_1 \hat{\Phi} = \omega N_1 \hat{B} A$$

$$\text{of} \quad \hat{B} = \frac{\hat{u}_{R_2}}{\omega N_1 A} = \frac{R_2 I \sqrt{2}}{\omega N_1 A} \quad \text{of} \quad B_{\max} = \frac{0.1 0.5 \sqrt{2}}{2\pi 50 N_1 0.227 10^{-4}} \text{ T} = \frac{9.92}{N_1} \text{ T}$$

$$4.1e \quad B_{\max} = \frac{9.92}{N_1} \text{ T} < 0.82 \text{ T} \quad \text{of} \quad N_1 > 12$$



$$4.1g \quad R = \rho \frac{l}{A} = 0.0175 \frac{1.32}{\pi 0.2^2} \Omega = 0.184 \Omega$$

$$4.1h \quad B_{\max} = \frac{R + R_2}{R_2} \frac{9.92}{N_1} \text{ T} = \frac{0.184 + 0.1}{0.1} \frac{9.92}{40} \text{ T} = 0.7 \text{ T}$$

Opgave 4.2

4.2a Nullastproof $R_{Fe} = \frac{U_1^2}{P_{Fe}} = \frac{660^2}{600} \Omega = 726 \Omega$; $Z = \frac{1}{\frac{1}{R_{Fe}} + \frac{1}{jX_{1m}}}$ of $\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R_{Fe}^2} + \frac{1}{X_{1m}^2}}$

of $\frac{1}{X_{1m}^2} = \frac{1}{Z^2} - \frac{1}{R_{Fe}^2}$ Voor Z geldt: $Z = \frac{U_1}{I_1} = \frac{660}{7} \Omega = 94.29 \Omega$

Dus $X_{1m} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{Z^2} - \frac{1}{R_{Fe}^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{94.29^2} - \frac{1}{726^2}}} \Omega = 95.1 \Omega$

Kortsluitproof $I_2 \approx \frac{N_1}{N_2} I_1 = 3 \cdot 90 \text{ A} = 270 \text{ A}$;

$$Z_{2k} \approx \frac{N_2^2}{N_1^2} Z_{1k} = \frac{N_2^2}{N_1^2} \frac{U_1}{I_1} = \frac{1}{9} \frac{52.8}{90} \Omega = 65.2 \text{ m}\Omega$$

$$R_{2k} = \frac{P_{Cu}}{I_2^2} = \frac{720}{270^2} \Omega = 9.88 \text{ m}\Omega ; X_{2k} = \sqrt{Z_{2k}^2 - R_{2k}^2} = \sqrt{65.2^2 - 9.9^2} \text{ m}\Omega = 64.4 \text{ m}\Omega$$


4.2b $S_{nom} = U_{nom} I_{nom} = 660 \cdot 90 \text{ VA} = 59.4 \text{ kVA}$

4.2c relatieve kortsluitspanning = $\frac{\text{kortsluitspanning}}{\text{nominale primaire spanning}} = \frac{52.8}{660} = 8 \%$

4.2d

$$I_2 = \frac{\frac{N_2}{N_1} U_1}{\sqrt{X_{2k}^2 + (R_{2k} + R_{belasting})^2}}$$

$$= \frac{220}{\sqrt{0.0644^2 + (0.0099 + 1)^2}} \text{ A} = 217.4 \text{ A}$$



Voor de koperverliezen geldt:

$$P_{Cu} = R_{2k} I_2^2 = 0.00988 \cdot 217.4^2 \text{ W} = 467 \text{ W}$$

De ijzerverliezen zijn gelijk aan die bij de

nullastproof: $P_{Fe} = 600 \text{ W}$

Het door de transformator afgegeven vermogen

is: $P_2 = R_{belasting} I_2^2 = 1 \cdot 217.4^2 \text{ W} = 47.26 \text{ kW}$

Voor het rendement geldt dus: $\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_{Cu} + P_{Fe}} = \frac{47.26}{47.26 + 0.47 + 0.6} = 97.8 \%$

4.2e $I_2 = \frac{\frac{N_2}{N_1} U_1}{\sqrt{(X_{2k} + X_{belasting})^2 + R_{2k}^2}} = \frac{220}{\sqrt{(0.0644 + 1)^2 + 0.0099^2}} \text{ A} = 206.7 \text{ A}$

Voor de koperverliezen geldt: $P_{Cu} = R_{2k} I_2^2 = 0.00988 \cdot 206.7^2 \text{ W} = 422 \text{ W}$. De ijzerverliezen zijn gelijk aan die bij de nullastproof: $P_{Fe} = 600 \text{ W}$. Het door de transformator afgegeven vermogen P_2 is gelijk aan nul, dus ook het rendement is gelijk aan nul.

Opgave 4.3

$$4.3a \quad \text{Nullastproef} \quad R_{Fe} = \frac{U_1^2}{P_{Fe}} = \frac{10000^2}{600} \Omega = 166.7 \text{ k}\Omega ; \quad Z = \frac{1}{\frac{1}{R_{Fe}} + \frac{1}{jX_{1m}}}$$

$$\text{of} \quad \frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R_{Fe}^2} + \frac{1}{X_{1m}^2}} \quad \text{of} \quad \frac{1}{X_{1m}^2} = \frac{1}{Z^2} - \frac{1}{R_{Fe}^2}$$

$$\text{Voor } Z \text{ geldt: } Z = \frac{U_1}{I_1} = \frac{10000}{0.5} \Omega = 20000 \Omega$$

$$\text{Dus} \quad X_{1m} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{Z^2} - \frac{1}{R_{Fe}^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{20000^2} - \frac{1}{(166.7 \cdot 10^3)^2}}} \Omega = 20146 \Omega$$

$$\text{en} \quad L_{1m} = \frac{X_{1m}}{2\pi f} = \frac{20146}{2\pi \cdot 50} \text{ H} = 64.13 \text{ H}$$

$$\text{Kortsluitproef} \quad Z_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{400}{10} \Omega = 40 \Omega ; \quad R_{1k} = \frac{P_{Cu}}{I_1^2} = \frac{1600}{10^2} \Omega = 16 \Omega$$

$$X_{1k} = \sqrt{Z_{1k}^2 - R_{1k}^2} = \sqrt{40^2 - 16^2} \Omega = 36.66 \Omega \quad \text{en} \quad L_{1k} = \frac{X_{1k}}{2\pi f} = \frac{36.66}{2\pi \cdot 50} \text{ H} = 116.7 \text{ mH}$$

$$4.3b \quad I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1 = \frac{10000}{400} 10 \text{ A} = 250 \text{ A}$$

$$4.3c \quad \text{relatieve kortsluitspanning} = \frac{\text{kortsluitspanning}}{\text{nominale primaire spanning}} = \frac{400}{10000} = 4 \%$$

4.3d Transformeer de belastingsweerstand naar de primaire zijde:

$$R'_{belasting} = \frac{N_1^2}{N_2^2} R_{belasting} = \frac{10000^2}{400^2} 1.6 \Omega = 1000 \Omega$$

$$I_2' = \frac{U_1}{\sqrt{X_{1k}^2 + (R_{1k} + R'_{belasting})^2}} = \frac{10000}{\sqrt{36.66^2 + (16 + 1000)^2}} = 9.836 \text{ A}$$

$$\text{Voor de koperverliezen geldt: } P_{Cu} = R_{1k} I_2'^2 = 16 \cdot 9.836^2 \text{ W} = 1548 \text{ W}$$

$$\text{De ijzerverliezen zijn gelijk aan die bij de nullastproef: } P_{Fe} = 600 \text{ W}$$

Het door de transformator afgegeven vermogen is:

$$P_2 = R_{belasting} I_2'^2 = R'_{belasting} I_2'^2 = 1000 \cdot 9.836^2 \text{ W} = 96.75 \text{ kW}$$

$$\text{Voor het rendement geldt dus: } \eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_{Cu} + P_{Fe}} = \frac{96.75}{96.75 + 1.548 + 0.6} = 97.83 \%$$

4.3e Transformeer de belastingsimpedantie naar de primaire zijde:

$$Z'_{belasting} = \frac{N_1^2}{N_2^2} Z_{belasting} = \frac{10000^2}{400^2} (0.136 + j1.56) \Omega = 85 + j975 \Omega$$

$$I_2' = \frac{U_1}{\sqrt{(X_{1k} + X_{belasting}')^2 + (R_{1k} + R_{belasting}')^2}} = \frac{10000}{\sqrt{(36.66 + 975)^2 + (16 + 85)^2}} \text{ A} = 9.836 \text{ A}$$

Deze stroom is weer hetzelfde als bij onderdeel d. De koper- en de ijzerverliezen zijn nu dus hetzelfde als bij onderdeel d. Het door de transformator afgegeven vermogen is:

$$P_2 = R_{belasting} I_2'^2 = R_{belasting}' I_2'^2 = 85 \cdot 9.836^2 \text{ W} = 8223 \text{ W}$$

Voor het rendement geldt dus:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_{Cu} + P_{Fe}} = \frac{8223}{8223 + 1548 + 600} = 79.3 \%$$

Opgave 4.4

$$4.4a \quad \frac{N_1}{N_2} = \frac{10000}{400} = 25$$

$$4.4b \quad I_{1,nom} = 10 \text{ A} \quad , \quad I_{2,nom} = 250 \text{ A}.$$

$$4.4c \quad u(t) = \frac{d\psi(t)}{dt} = N_1 \frac{d\Phi(t)}{dt} \Rightarrow \Phi_{eff,nom} = \frac{U_{1,nom}}{N_1 \omega}$$

$$N_1 = 300 : \Phi_{eff,nom} = 0.1061 \text{ Wb}$$

$$N_1 = 3000 : \Phi_{eff,nom} = 0.01061 \text{ Wb}$$

$$4.4d \quad A_{Fe} = \frac{\Phi_{eff,nom}}{B_{nom}}$$

$$N_1 = 300 : A_{Fe} = 0.08162 \text{ m}^2$$

$$N_1 = 3000 : A_{Fe} = 0.008162 \text{ m}^2$$

$$4.4e \quad A_{Cu1} = \frac{N_1 I_{1,nom}}{J_{nom}} ; \quad A_{Cu2} = \frac{N_2 I_{2,nom}}{J_{nom}} = A_{Cu1}$$

$$N_1 = 300 : A_{Cu1} = A_{Cu2} = 0.003 \text{ m}^2$$

$$N_1 = 3000 : A_{Cu1} = A_{Cu2} = 0.03 \text{ m}^2$$

$$4.4f \quad r_{Fe} = \sqrt{\frac{A_{Fe}}{\pi}} ; \quad l_1 = \sqrt{2A_{Cu1}} ; \quad l_{Fe} = 4l_1 + 8r_{Fe} ; \quad r_1 = r_2 = r_{Fe} + \frac{1}{2}l_1$$

$$N_1 = 300 : r_{Fe} = 0.1612 \text{ m} ; \quad l_1 = 0.07746 \text{ m} ; \quad l_{Fe} = 1.599 \text{ m} ; \quad r_1 = r_2 = 0.2000 \text{ m}$$

$$N_1 = 3000 : r_{Fe} = 0.05097 \text{ m} ; \quad l_1 = 0.2449 \text{ m} ; \quad l_{Fe} = 1.388 \text{ m} ; \quad r_1 = r_2 = 0.1734 \text{ m}$$

$$V_{Fe} = l_{Fe} A_{Fe} ; \quad V_{Cu} = l_1 \pi (r_1^2 - r_{Fe}^2) + l_1 \pi (r_2^2 - r_{Fe}^2)$$

$$N_1 = 300 : V_{Fe} = 0.1305 \text{ m}^3 ; \quad V_{Cu} = 0.006806 \text{ m}^3$$

$$N_1 = 3000 : V_{Fe} = 0.01132 \text{ m}^3 ; \quad V_{Cu} = 0.04230 \text{ m}^3$$

$$4.4g \quad L_{1m} = \frac{N_1^2}{R_m} = \frac{N_1^2}{\frac{l_{Fe}}{\mu_0 \mu_{rFe} A_{Fe}}} ; \quad I_{1m,nom} = \frac{U_{1,nom}}{\omega L_{1m}}$$

$$N_1 = 300 : L_{1m} = 28.86 \text{ H} ; \quad I_{1m,nom} = 1.103 \text{ A}$$

$$N_1 = 3000 : L_{1m} = 332.6 \text{ H} ; \quad I_{1m,nom} = 0.09570 \text{ A}$$

Opgave 4.5

4.5a Nullastproef: Per fase: $P_{Fe} = \frac{U_1^2}{R_{Fe}}$; $P_{Fe} = \frac{1}{3} P_{3 \text{ fasen}}$; $U_1 = \frac{U_{lijn}}{\sqrt{3}}$

$$R_{Fe} = \frac{U_1^2}{P_{Fe}} = \frac{3 \left(\frac{U_{lijn}}{\sqrt{3}} \right)^2}{P_{3 \text{ fasen}}} = \frac{U_{lijn}^2}{P_{3 \text{ fasen}}} = \frac{10^8}{510^3} \Omega = 20 \text{ k}\Omega$$

Per fase: $Z = \frac{1}{\frac{1}{R_{Fe}} + \frac{1}{jX_{lm}}}$ of $\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R_{Fe}^2} + \frac{1}{X_{lm}^2}}$ of $\frac{1}{X_{lm}^2} = \frac{1}{Z^2} - \frac{1}{R_{Fe}^2}$

Voor Z geldt: $Z = \frac{U_1}{I_1} = \frac{\frac{U_{lijn}}{\sqrt{3}}}{1.5} = \frac{10000}{1.5} \Omega = 3849 \Omega$

Dus $X_{lm} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{Z^2} - \frac{1}{R_{Fe}^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{3849^2} - \frac{1}{(210^4)^2}}} \Omega = 3922 \Omega$

Kortsluitproef Per fase: $Z_1 \approx \frac{N_1^2}{N_2^2} Z_2$ of

$$Z_2 = \frac{N_2^2}{N_1^2} Z_1 = \frac{N_2^2}{N_1^2} \frac{U_1}{I_1} = \left(\frac{380}{10000} \right)^2 \frac{600}{25} \Omega = 20 \text{ m}\Omega$$

Per fase: $P_{Cu} = R_{2k} I_2^2$; $P_{Cu} = \frac{1}{3} P_{3 \text{ fasen}}$; $I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1$

$$R_{2k} = \frac{P_{Cu}}{I_2^2} = \frac{\frac{1}{3} P_{3 \text{ fasen}}}{\left(\frac{N_1}{N_2} I_1 \right)^2} = \frac{8000}{3 \left(\frac{10000}{380} 25 \right)^2} \Omega = 6.16 \text{ m}\Omega$$

$$X_{2k} = \sqrt{Z_{2k}^2 - R_{2k}^2} = \sqrt{20^2 - 6.16^2} \text{ m}\Omega = 19.03 \text{ m}\Omega$$

4.5b Zie eventueel linkergedeelte van figuur 4.20

$Z_2 = R_2 + jX_2$ of $Z_2 = Z_2 e^{j\varphi}$ hieruit volgt $R_2 = Z_2 \cos \varphi$

$$P_{3 \text{ fasen}} = 3R_2 I_2^2 = 3R_2 \frac{U_2^2}{Z_2^2} = 3 \frac{\left[\frac{U_{2,lijn}}{\sqrt{3}} \right]^2}{Z_2^2} \cos \varphi$$

of $Z_2 = \frac{U_{2,lijn}^2}{P_{3 \text{ fasen}}} \cos \varphi = \frac{380^2}{10^5} 0.8 \Omega = 1.155 \Omega$

hieruit volgt weer $R_2 = Z_2 \cos \phi = 1.155 0.8 \Omega = 0.924 \Omega$

$$\text{en } X_2 = \sqrt{Z_2^2 - R_2^2} = \sqrt{1.155^2 - 0.924^2} = 0.693 \, \Omega$$

$$\text{of in de vorm } Z_2 = Z e^{j \arccos(0.8)} = 1.155 e^{j 0.6435} \, \Omega$$

4.5c Rechtergedeelte van figuur 4.20

$$4.5d \quad U_{2,lijn} = U_2 \sqrt{3} = Z_2 I_2 \sqrt{3}$$


$$= Z_2 \frac{\frac{N_2}{N_1} U_1}{\sqrt{(R_{2k} + R_2)^2 + (X_{2k} + X_2)^2}} \sqrt{3} = Z_2 \frac{\frac{N_2}{N_1} \frac{U_{1,lijn}}{\sqrt{3}}}{\sqrt{(R_{2k} + R_2)^2 + (X_{2k} + X_2)^2}} \sqrt{3}$$

$$= 1.155 \frac{\frac{380}{10000} 10000}{\sqrt{(0.006 + 0.924)^2 + (0.019 + 0.693)^2}} \text{ V} = \frac{1.155}{1.171} 380 \text{ V} = 375 \text{ V}$$

Opgave 4.6

4.6a Voor de ijzerverliezen geldt: $P_{Fe} = \frac{U_1^2}{R_{Fe}}$; $R_{Fe} = \frac{1^2}{0.45} \Omega = 2.2222 \Omega$

4.6b Als we de weerstand van de ampèremeter naar de primaire zijde transformeren vinden we het nevenstaande vervangingsschema.



Voor de impedantie vinden we: $Z = \frac{1}{\frac{1}{R_{Fe}} + \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \frac{1}{R_{meter}} + \frac{1}{jX_m}} = 1249.2 + 3.90j \mu\Omega$

4.6c Voor de effectieve waarde van de primaire spanning geldt:

$$U_1 = I_1 Z = I_1 |Z| = 100 \cdot 1.2492 \cdot 10^{-3} \text{ V} = 0.12492 \text{ V}$$

4.6d $P_{Fe} = \frac{U_1^2}{R_{Fe}} = \frac{0.12492^2}{2} \text{ W} = 7.8027 \text{ mW}$

4.6e $I_{meter} = I'_{meter} \left(\frac{N_1}{N_2}\right) = \frac{U_1}{\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_{meter}} \left(\frac{N_1}{N_2}\right) = \frac{0.12492}{0.00125 \cdot 20} \text{ A} = 4.9969 \text{ A}$

4.6f Uit de tweede wet van Maxwell volgt: $u(t) = \frac{d\psi(t)}{dt} \Rightarrow \psi = \frac{\hat{u}}{\omega}$

Dus: $A = \frac{\hat{\phi}}{\hat{B}} = \frac{\psi}{N\hat{B}} = \frac{\hat{u}}{\omega N\hat{B}} = \frac{0.12492\sqrt{2}}{2\pi \cdot 50 \cdot 4 \cdot 1} \text{ m}^2 = 1.4059 \text{ cm}^2$

4.6g Nu staat alleen R_{Fe} parallel aan de hoofdveldreactantie X_{1m} . Voor de totale impedantie

vinden we dus: $Z = \frac{R_{Fe} X_{1m}^2}{R_{Fe}^2 + X_{1m}^2} + j \frac{R_{Fe}^2 X_{1m}}{R_{Fe}^2 + X_{1m}^2} = 76.923 + 384.62j \text{ m}\Omega$

4.6h $U_1 = I_1 Z$. Hierin is: $Z = |Z| = 392.23 \text{ m}\Omega$ zodat $U_1 = 100 \cdot 392.23 \cdot 10^{-3} \text{ V} = 39.223 \text{ V}$

4.6i $P_{Fe} = \frac{U_1^2}{R_{Fe}} = \frac{39.223^2}{2} \text{ W} = 769.23 \text{ W}$

4.6j Vanwege de afwezigheid van weerstanden of spreidingsinductiviteiten geldt hier:


$$U_2 = \left(\frac{N_2}{N_1}\right) U_1 = 20 \cdot 39.223 \text{ V} = 784.46 \text{ V}$$

4.6k Uit het antwoord op opgave f blijkt dat de maximale waarde van de fluxdichtheid in de kern evenredig is met de spanning, dus

$$B = \frac{U_{\text{secundair open}}}{U_{\text{secundair ampèremeter}}} B_{\text{secundair ampèremeter}} = \frac{39.223}{0.12492} \text{ T} = 313.98 \text{ T}$$

5 Inleiding elektromechanica

Opgave 5.1



$$5.1a \quad R_{m1} = \frac{\delta + x}{\mu_0 A} \quad ; \quad R_{m2} = \frac{x}{\mu_0 A}$$

$$5.1b \quad L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{N^2}{(\delta+x) + \frac{x}{2}} = \frac{\mu_0 A N^2}{\delta + \frac{3}{2}x}$$

$$5.1c \quad W_m = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 A N^2}{\delta + \frac{3}{2}x} i^2$$

$$5.1d \quad F_e = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dx} = \frac{1}{2} i^2 \left(- \frac{\mu_0 A N^2 \frac{3}{2}}{(\delta + \frac{3}{2}x)^2} \right) = - \frac{3 \mu_0 A N^2 i^2}{(2\delta + 3x)^2}$$

$$5.1e \quad \Delta W_m = W_{m,x=1\text{mm}} - W_{m,x=0} = \frac{1}{2} I^2 (L_{x=1\text{mm}} - L_{x=0})$$

$$L_{x=1\text{mm}} = \frac{\mu_0 A N^2}{\delta + \frac{3}{2}x} = \frac{4\pi 10^{-7} 10^{-4} 10^4}{10^{-3} + 1.5 \cdot 10^{-3}} \text{ H} = 0.5027 \text{ mH}$$

$$L_{x=0} = \frac{\mu_0 A N^2}{\delta + \frac{3}{2}x} = \frac{4\pi 10^{-7} 10^{-4} 10^4}{10^{-3} + 0} \text{ H} = 1.2566 \text{ mH}$$

$$\Delta W_m = \frac{1}{2} I^2 (L_{x=1\text{mm}} - L_{x=0}) = - 9.42 \text{ mJ}$$

$$5.1f \quad F_u = - F_e$$

$$W_{mech} = \int_{x=0}^{x=1\text{mm}} F_u dx = \int_{x=0}^{x=1\text{mm}} -F_e dx = \int_{x=0}^{x=1\text{mm}} \frac{3 \mu_0 A N^2 I^2}{(2\delta + 3x)^2} dx =$$

$$= - \frac{\mu_0 A N^2 I^2}{(2\delta + 3x)} \Big|_{x=0}^{x=1\text{mm}} = -4\pi 10^{-7} 10^{-4} 10^4 5^2 \left(\frac{1}{(2+3)10^{-3}} - \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} \right) \text{ J}$$


$$= 9.42 \text{ mJ}$$

$$5.1g \quad W_{elek} = \Delta W_m - W_{mech} = - 2 \cdot 9.42 \text{ mJ} = - 18.84 \text{ mJ}$$

Opgave 5.2

$$5.2a \quad R_{m,l} = \frac{2x}{\mu_0 A} \quad ; \quad R_{m,ij} = \frac{l_{ij}}{\mu_0 \mu_r A}$$

$$5.2b \quad L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{N^2}{\frac{l_{ij}}{\mu_0 \mu_r A} + \frac{2x}{\mu_0 A}} = \frac{\mu_0 A N^2}{\frac{l_{ij}}{\mu_r} + 2x}$$



$$5.2c \quad F_e = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dx} = -\frac{1}{2} i^2 \frac{2\mu_0 A N^2}{\left(\frac{l_{ij}}{\mu_r} + 2x\right)^2}$$

$$5.2d \quad x = 0 : \quad I^2 = -2F_e \frac{\left(\frac{l_{ij}}{\mu_r} + 2x\right)^2}{2\mu_0 A N^2} = -2 \cdot -10 \frac{\left(\frac{0.2}{5000} + 0\right)^2}{2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 210^{-4} \cdot 10^6} \text{ A}^2 \quad \text{of} \quad I = 7.98 \text{ mA}$$

5.2e In antwoord c geldt: $i = \sqrt{2} I \cos(\omega t)$. Het kwadraat hiervan is: $2I^2 \cos^2(\omega t)$. De gemiddelde waarde hiervan is: I^2 . De effectieve waarde is dus gelijk aan de waarde van de gelijkstroom in de vorige opgave.

$$5.2f \quad L = \frac{\mu_0 A N^2}{\frac{l_{ij}}{\mu_r} + 2x} \quad \text{met} \quad x = 0 : \quad X = \omega L = \frac{\omega \mu_0 \mu_r A N^2}{l_{ij}} = 1974 \, \Omega$$

$$Z = \sqrt{X^2 + R^2} = \sqrt{1974^2 + 5^2} \, \Omega = 1974 \, \Omega$$

$$U = Z I = 1974 \cdot 0.00798 \text{ V} = 15.75 \text{ V}$$

5.2g Omdat $X \gg R$, blijft de flux in het circuit (vrijwel) constant ($U = \omega \Psi$). Dus blijft ook de kracht (vrijwel) constant.

5.2h Bij de verplaatsing geldt voor de verhouding van de magnetische weerstanden:


$$\frac{R_{m,x=1\text{mm}}}{R_{m,x=0}} = \frac{\frac{l_{ij}}{\mu_r} + 2x}{\frac{l_{ij}}{\mu_r}} = \frac{\frac{0.2}{5000} + 0.002}{\frac{0.2}{5000}} = \frac{0.02+1}{0.02} = 51$$

De magnetiseringsstroom wordt dus 51 keer zo groot; de dissipatie dus $51^2 = 2601$ keer zo groot.

Opgave 5.3

$$5.3a \quad R_{m1} = \frac{x}{\mu_0 2A} \quad ; \quad R_{m2} = \frac{x}{\mu_0 A}$$

$$R_m = R_{m1} + \frac{1}{2} R_{m2} = \frac{x}{\mu_0 A} \quad ; \quad L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{N^2}{\frac{x}{\mu_0 A}} = \frac{\mu_0 A N^2}{x}$$



$$5.3b \quad F_e = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dx} = \frac{1}{2} i^2 \left(-\frac{\mu_0 A N^2}{x^2} \right) = -\frac{\mu_0 A N^2 i^2}{2x^2}$$

$$5.3c \quad \Delta W_m = W_{m,x=2\text{mm}} - W_{m,x=0.2\text{mm}} = \frac{1}{2} I^2 (L_{x=2\text{mm}} - L_{x=0.2\text{mm}}) = \frac{1}{2} 2^2 (0.06283 - 0.6283) \text{ J} = -1.131 \text{ J}$$

$$5.3d \quad \Delta W_{elek} = \int_{t_{begin}}^{t_{eind}} u i dt = \int_{t_{begin}}^{t_{eind}} \frac{d\psi}{dt} I dt = I \int_{\psi_{begin}}^{\psi_{eind}} d\psi = I (\psi_{eind} - \psi_{begin}) = I^2 (L_{x=2\text{mm}} - L_{x=0.2\text{mm}}) = -2.262 \text{ J}$$

$$5.3e \quad \Delta W_{mech} = \Delta W_m - \Delta W_{elek} = 1.131 \text{ J}$$

$$5.3f \quad W_{kin} = \int_{x=2\text{mm}}^{x=0.2\text{mm}} F_e dx = \int_{x=2\text{mm}}^{x=0.2\text{mm}} -\frac{\mu_0 A N^2 i^2}{2x^2} dx = \frac{\mu_0 A N^2 i^2}{2x} \Big|_{x=2\text{mm}}^{x=0.2\text{mm}} = 1.131 \text{ J}$$

$$5.3g \quad W_{kin} = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{of} \quad |v| = \sqrt{2 \frac{W_{kin}}{m}} = 1.504 \text{ m/s} \quad \text{Let op teken: } v = -1.504 \text{ m/s}$$

$$5.3h \quad x = d : I = \sqrt{-F_e \frac{2d^2}{\mu_0 A N^2}} = \sqrt{10 \frac{2(0.0002)^2}{4\pi 10^{-7} 10^{-4} 10^6}} \text{ A}^2 = 0.0798 \text{ A}$$

5.3i In antwoord b geldt: $i = \sqrt{2} I \cos(\omega t)$; het kwadraat hiervan is: $2I^2 \cos^2(\omega t)$
De gemiddelde waarde hiervan is: I^2 . De effectieve waarde is dus gelijk aan de waarde van de gelijkstroom in de vorige opgave.


$$5.3j \quad R=0 \quad \text{dus} \quad U = \omega L_{x=0.2\text{mm}} I = 2\pi 50 0.6283 0.0798 \text{ V} = 15.75 \text{ V}$$

5.3k L wordt 0.1 keer zo groot, dus I wordt 10 keer zo groot en I^2 wordt 100 keer zo groot; x^2 wordt ook 100 keer zo groot. Met antwoord b zien we dan direct dat de kracht van elektromagnetische oorsprong hetzelfde blijft (-10 N).

Opgave 5.4

$$5.4a \quad R_{m1} = \frac{l_{g1}}{\mu_0 A_1} = \frac{x}{\mu_0 \pi c^2} ; \quad R_{m2} = \frac{l_{g2}}{\mu_0 A_2} = \frac{b}{\mu_0 2\pi c d}$$

$$5.4b \quad L = \frac{N^2}{R_{m1} + R_{m2}} = \frac{N^2}{\frac{x}{\mu_0 \pi c^2} + \frac{b}{\mu_0 2\pi c d}} = \frac{\mu_0 \pi c^2 N^2}{x + \frac{bc}{2d}}$$



$$5.4c \quad F_e = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dx} = -\frac{1}{2} i^2 \frac{\mu_0 \pi c^2 N^2}{\left(x + \frac{bc}{2d}\right)^2} = -\frac{1}{2} 10^2 \frac{4\pi 10^{-7} \pi 0.02^2 500^2}{\left(0.005 + \frac{0.002 \cdot 0.02}{2 \cdot 0.04}\right)^2} \text{ N} = -652.5 \text{ N}$$

5.4d Schrijf: $i = \sqrt{2} I \cos(\omega t)$. Het kwadraat hiervan is: $i^2 = 2I^2 \cos^2(\omega t)$. De gemiddelde waarde hiervan is: I^2 . We kunnen de gemiddelde waarde van de kracht dus vinden door in de uitdrukking voor de kracht i^2 te vervangen door I^2 :

$$F_{e,av} = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{dx} = -\frac{1}{2} 20^2 \frac{4\pi 10^{-7} \pi 0.02^2 500^2}{\left(0.005 + \frac{0.002 \cdot 0.02}{2 \cdot 0.04}\right)^2} \text{ N} = -2610 \text{ N}$$

Opgave 5.5

$$5.5a \quad T_e(\theta) = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{d\theta} = \frac{1}{2} 5^2 \frac{d}{d\theta} \left(1 + \frac{1}{2} \cos(2\theta)\right) \text{ Nm} = -12.5 \sin(2\theta) \text{ Nm}$$

$$T_e(0) = 0 ; \quad T_e\left(\frac{\pi}{4}\right) = -12.5 \text{ Nm} ; \quad T_e\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$5.5b \quad \Delta W_m = W_{m,\theta=\pi/4} - W_{m,\theta=0} = \frac{1}{2} I^2 (L_{\theta=\pi/4} - L_{\theta=0}) = \frac{1}{2} 5^2 (1 - 1.5) \text{ J} = -6.25 \text{ J}$$

$$5.5c \quad T_u = -T_e: \quad W_{mech} = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/4} T_u d\theta = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/4} -T_e d\theta = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/4} 12.5 \sin(2\theta) d\theta \text{ J} = -12.5 \frac{1}{2} \cos(2\theta) \Big|_{\theta=0}^{\theta=\pi/4} \text{ J} = 6.25 \text{ J}$$

$$5.5d \quad W_{elek} = \Delta W_m - W_{mech} = -2 \cdot 6.25 \text{ J} = -12.5 \text{ J}$$

$$5.5e \quad W_{kin} = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=0} T_e d\theta = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=0} -12.5 \sin(2\theta) d\theta \text{ J} = 12.5 \frac{1}{2} \cos(2\theta) \Big|_{\theta=\pi/4}^{\theta=0} \text{ J} = 6.25 \text{ J}$$

$$5.5f \quad W_{kin} = \frac{1}{2} J \omega_m^2 \quad \text{of} \quad |\omega_m| = \sqrt{2 \frac{W_{kin}}{J}} = 111.8 \text{ rad/s} \quad \text{Let op teken: } \omega_m = -111.8 \text{ rad/s}$$

5.5g 111.8 rad/s komt overeen met $111.8/(2\pi)$ omwentelingen per seconde of $60 \cdot 111.8/(2\pi)$ omw/min: $n = 1068$ omw/min

Opgave 5.6

$$5.6a \quad R_{m1} = \frac{\delta}{\mu_0 2\pi r_1 x} \quad ; \quad R_{m2} = \frac{\delta}{\mu_0 2\pi r_1 (d-x)}$$

$$5.6b \quad L_1 = \frac{N_1^2}{\frac{1}{R_{m1}} + \frac{1}{R_{m2}}} = \frac{N_1^2}{\frac{1}{\mu_0 2\pi r_1 d}} = \frac{\mu_0 2\pi r_1 d N_1^2}{\delta}$$

$$L_2 = \frac{N_2^2}{R_{m2}} \quad \text{met} \quad N_2 = 1 \quad : \quad L_2 = \frac{\mu_0 2\pi r_1 (d-x)}{\delta}$$

$$M = \frac{\psi_2}{i_1} = \frac{N_2 \Phi_2}{i_1} \quad \text{bij} \quad i_2 = 0 \quad \text{met} \quad N_2 = 1 \quad : \quad M = \frac{N_1 i_1}{R_{m2}} = \frac{\mu_0 2\pi r_1 (d-x) N_1}{\delta}$$

$$5.6c \quad W_m = \frac{1}{2} i_1^2 L_1 + i_1 i_2 M_0 \frac{d-x}{d} + \frac{1}{2} i_2^2 L_{20} \frac{d-x}{d}$$

$$F_e = \frac{1}{2} i_1^2 \frac{d}{dx} L_1 + i_1 i_2 \frac{d}{dx} \left(M_0 \frac{d-x}{d} \right) + \frac{1}{2} i_2^2 \frac{d}{dx} \left(L_{20} \frac{d-x}{d} \right) = -i_1 i_2 \frac{M_0}{d} - \frac{1}{2} i_2^2 \frac{L_{20}}{d}$$

$$5.6d \quad F_e = -I_1 \hat{i} \cos \omega t \frac{M_0}{d} - \frac{1}{2} (\hat{i} \cos \omega t)^2 \frac{L_{20}}{d} = -\frac{M_0}{d} I_1 \hat{i} \cos \omega t - \frac{1}{4} \frac{L_{20}}{d} \hat{i}^2 - \frac{1}{4} \frac{L_{20}}{d} \hat{i}^2 \cos 2\omega t$$

Dus 3 termen met als hoekfrequenties 0, ω en 2ω .

$$5.6e \quad F_e = -\frac{M_0}{d} I_1 \hat{i} \cos \omega t$$


$$5.6f \quad F_e = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad \text{met} \quad F_e = -\frac{M_0}{d} I_1 \hat{i} \cos \omega t \quad . \quad \text{Dit is een lineair systeem.}$$

Stel $x = x_0 + \hat{x} \cos \omega t$ dan volgt: $-m \omega^2 \hat{x} = -\frac{M_0}{d} I_1 \hat{i}$ of $\hat{x} = \frac{M_0 I_1 \hat{i}}{\omega^2 m d}$

$$5.6g \quad u_2 = \frac{d\psi_2}{dt} = \hat{u} \cos \omega t \quad ; \quad \psi_2 = \psi_2(0) + \int_0^t \hat{u} \cos \omega t dt = \frac{1}{2} M_0 I_1 + \frac{\hat{u}}{\omega} \sin \omega t$$

$$5.6h \quad \psi_2 = \frac{1}{2} M_0 I_1 + \frac{\hat{u}}{\omega} \sin \omega t \quad \text{en} \quad \psi_2 = M_0 \frac{d-x}{d} I_1$$


$$\frac{\hat{u}}{\omega} \sin \omega t - \frac{1}{2} M_0 I_1 = -\frac{M_0 I_1}{d} x \quad \text{dus} \quad \hat{x} = \frac{\hat{u} d}{\omega M_0 I_1}$$



6 Vermogenselektronica

Opgave 6.1

$$6.1a \quad i_{\max} = \frac{\hat{u}}{R} = \frac{U\sqrt{2}}{R} = \frac{40\sqrt{2}}{10} \text{ A} = 5.657 \text{ A}$$



$$6.1b \quad I_{R,av} = \frac{1}{T} \int_0^T i_R dt = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} i_{\max} \sin(\omega t) dt = \frac{i_{\max}}{\omega T} \int_0^{\pi} \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{i_{\max}}{2\pi} (-\cos(\omega t)) \Big|_0^{\pi} = \frac{i_{\max}}{\pi} = 1.80 \text{ A}$$

$$I_{R,eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_R^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} i_{\max}^2 \sin^2(\omega t) dt} = i_{\max} \sqrt{\frac{1}{\omega T} \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} d(\omega t)}$$

$$= i_{\max} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left(\frac{\omega t}{2} - \frac{\sin(2\omega t)}{4} \right) \Big|_0^{\pi}} = \frac{i_{\max}}{2} = 2.828 \text{ A}$$


$$P_{diss} = R I_{R,eff}^2 = 2.828^2 \cdot 10 \text{ W} = 80 \text{ W}$$

6.1c De spanning over de condensator is een gelijkspanning die gelijk is aan \hat{u} . Door de weerstand loopt dus een gelijkstroom die gelijk is aan i_{\max} :

$$I_{R,av} = I_{R,eff} = i_{\max} = 5.657 \text{ A} \quad ; \quad P_{diss} = R I_{R,eff}^2 = 5.657^2 \cdot 10 \text{ W} = 320 \text{ W}$$

Opgave 6.2

$$L_{dc} \frac{di_{dc}(t)}{dt} = u_{dc}(t) - U_2$$



Opgave 6.3

- 6.3a Als de commutatie oneindig snel verloopt ($\mu=0$) geldt voor de gemiddelde waarde van de gelijkspanning bij (stationair) leemtevrij bedrijf steeds

$$U_2 = U_{dc} = \frac{2}{\pi} \hat{u} = \frac{2}{\pi} U\sqrt{2} = 135.0 \text{ V}$$

- 6.3b De dioden D_1 en D_4 gaan in geleiding op het moment dat u_a gelijk wordt aan U_2 : $u_a = U\sqrt{2}\sin(2\pi ft) = U_2$. Het inschakelmoment is dus

$$t_1 = \frac{1}{2\pi f} \arcsin \frac{U_2}{U\sqrt{2}} = \frac{1}{2\pi \cdot 50} \arcsin \frac{180}{150\sqrt{2}} \text{ s} = 3.225 \text{ ms}$$

- 6.3c Zie nevenstaande figuur

- 6.3d De stroom begint te lopen op het tijdstip $t=t_1$ en bereikt zijn maximum als u_a gelijk

wordt aan U_2 . Voor dit maximum geldt: $i_{dc,\max} = \frac{1}{L_{dc}} \int_{t_1}^{\frac{T}{2}-t_1} (u_a - U_2) dt$. Dit komt overeen

met het oppervlak van het linker gearceerde gebiedje in bovenstaande figuur.

In plaats van dit oppervlak kunnen we ook twee keer de helft daarvan gebruiken:

$$\begin{aligned} i_{dc,\max} &= \frac{2}{L_{dc}} \int_{t_1}^{\frac{T}{4}} (u_a - U_2) dt = \frac{2}{L_{dc}} \int_{t_1}^{\frac{T}{4}} \hat{u} \sin(\omega t) dt - \frac{2}{L_{dc}} \int_{t_1}^{\frac{T}{4}} U_2 dt = \frac{2\hat{u}}{L_{dc}} \frac{-\cos(\omega t)}{\omega} \Big|_{t_1}^{\frac{T}{4}} - \frac{2U_2}{L_{dc}} \left(\frac{T}{4} - t_1 \right) \\ &= \frac{2U\sqrt{2}}{L_{dc}} \frac{\cos(2\pi f t_1)}{2\pi f} - \frac{2U_2}{L_{dc}} \left(\frac{1}{4f} - t_1 \right) = 37.82 \text{ A} \end{aligned}$$

- 6.3e $U_{dc} = \frac{2}{\pi} \hat{u} - \frac{2}{\pi} \omega L_c I_{dc} = \frac{2}{\pi} U\sqrt{2} - \frac{2}{\pi} 2\pi f L_c I_{dc} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U - 4f L_c I_{dc}$



Voor het nevenstaande vervangingschema geldt dus:

$$U_{dc,0} = \frac{2}{\pi} U\sqrt{2} = 135.05 \text{ V} \quad ; \quad R_\mu = 4f L_c = 0.2 \text{ } \Omega$$

$$I_{dc} = \frac{U_{dc,0} - U_2}{R_\mu} = \frac{135.05 - 130}{0.2} \text{ A} = 25.2 \text{ A}$$

Als $L_{dc} = \infty$ geldt voor de diodebrug: $1 - \cos\mu = \frac{2\omega L_c I_{dc}}{\hat{u}} = \frac{2 \cdot 2\pi f L_c I_{dc}}{U\sqrt{2}}$ of

$$\cos\mu = 1 - \frac{2 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 10^{-3} \cdot 25.2}{150\sqrt{2}} = 0.9260 \quad ; \quad t_\mu = \frac{\mu}{\omega} = \frac{\arccos 0.926}{2\pi \cdot 50} \text{ s} = 1.23 \text{ ms}$$



Opgave 6.4

6.4a Nevenstaande figuur geeft een schets van de spannings- en stroomvormen.

6.4b Voor de stroom i_a kunnen we schrijven:

$$i_a = \begin{cases} \frac{u_a - U_2}{R} & \text{voor } \frac{5}{24}T < t < \frac{7}{24}T \\ \frac{u_a + U_2}{R} & \text{voor } \frac{17}{24}T < t < \frac{19}{24}T \\ 0 & \text{gedurende de rest van de periode} \end{cases}$$

De piekwaarde van de stroom i_a is

$$\hat{i}_a = \frac{\hat{u} - U_2}{R} = 21.18 \text{ A}$$

De effectieve waarde I_a van de stroom i_a is

$$\begin{aligned} I_a &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_a^2 dt} = \sqrt{\frac{4}{T} \int_{5T/24}^{7T/24} \left(\frac{u_a - U_2}{R} \right)^2 dt} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{4}{T} \int_{5T/24}^{7T/24} (\hat{u} \sin(\omega t) - U_2)^2 dt} \\ &= \frac{1}{R} \sqrt{\frac{4}{T} \int_{5T/24}^{7T/24} \left(\frac{1}{2} \hat{u}^2 + U_2^2 - \frac{1}{2} \hat{u}^2 \cos(2\omega t) - 2\hat{u} U_2 \sin(\omega t) \right) dt} \\ &= \frac{1}{R} \sqrt{\frac{1}{6} \left(\frac{1}{2} \hat{u}^2 + U_2^2 \right) + \frac{1}{4\pi} \hat{u}^2 - \frac{4}{\pi} \hat{u} U_2 \cos\left(\frac{5}{12}\pi\right)} = 6.311 \text{ A} \end{aligned}$$

De effectieve waarde van de wisselspanning u_a is $U_a = \hat{u}/\sqrt{2} = 4.392 \text{ V}$

Het gemiddeld door de bron u_a geleverde vermogen P_a is

$$\begin{aligned} P_a &= \frac{1}{T} \int_0^T u_a i_a dt = \frac{4}{T} \int_0^{T/4} u_a i_a dt = \frac{4}{T} \int_{5T/24}^{7T/24} u_a \frac{u_a - U_2}{R} dt = \frac{1}{R} \frac{4}{T} \int_{5T/24}^{7T/24} (\hat{u}^2 \sin^2(\omega t) - \hat{u} U_2 \sin(\omega t)) dt \\ &= \frac{1}{R} \frac{4}{T} \int_{5T/24}^{7T/24} \left(\frac{1}{2} \hat{u}^2 - \frac{1}{2} \hat{u}^2 \cos(2\omega t) - \hat{u} U_2 \sin(\omega t) \right) dt = \frac{1}{R} \left(\frac{1}{12} \hat{u}^2 + \frac{1}{4\pi} \hat{u}^2 - \frac{2}{\pi} \hat{u} U_2 \cos\left(\frac{5}{12}\pi\right) \right) = 14.51 \text{ W} \end{aligned}$$


$$\lambda = \frac{P_a}{U_a I_a} = \frac{14.51}{4.392 \cdot 6.311} = 0.5235 ; P_{diss} = \frac{1}{T} \int_0^T i_a^2 R dt = I_a^2 R = 6.311^2 \cdot 0.01 \text{ W} = 0.3983 \text{ W}$$

6.4c $i_a = \frac{u_a}{R + R_b}$. De piekwaarde is $\hat{i}_a = \frac{\hat{u}}{R + R_b} = 4.671 \text{ A}$

De effectieve waarde I_a van de stroom i_a is $I_a = \hat{i}_a/\sqrt{2} = 3.303 \text{ A}$


Het gemiddeld door de bron u_a geleverde vermogen P_a is $P_a = \frac{U_a^2}{R + R_b} = 14.51 \text{ W}$

$$\lambda = \frac{P_a}{U_a I_a} = \frac{14.51}{4.392 \cdot 3.303} = 1 ; P_{diss} = \frac{1}{T} \int_0^T i_a^2 R dt = I_a^2 R = 3.303^2 \cdot 0.01 \text{ W} = 0.1091 \text{ W}$$



Opgave 6.5

6.5a Zie nevenstaande figuur



6.5b

$$U_2 = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u_2^2 dt} = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} u_2^2 dt} = \sqrt{\frac{2}{\omega T} \int_0^{\pi} u_2^2 d(\omega t)}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (U\sqrt{2})^2 \sin^2(\omega t) d(\omega t)} = U \sqrt{\frac{2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} d(\omega t)} = U \sqrt{\frac{2}{\pi} \left(\frac{\omega t}{2} - \frac{\sin(2\omega t)}{4} \right) \Big|_{\alpha}^{\pi}}$$

$$= U \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}} = U \sqrt{1 - \frac{1}{3} + \frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)}{2\pi}} = 220 \sqrt{\frac{2}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4\pi}} \text{ V} = 197.3 \text{ V}$$

6.5c De weerstand van de lamp volgt uit $P = \frac{U^2}{R}$ of $R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{40} \Omega = 1210 \Omega$.

$$P_2 = \frac{U_2^2}{R} = \frac{197.3^2}{1210} \text{ W} = 32.17 \text{ W}$$
Opgave 6.66.6a Met vergelijking (6.29): $U_{dc} = \frac{2}{\pi} \hat{u}_a \cos \alpha = \frac{2}{\pi} \sqrt{2} U_a \cos \alpha = 13.5 \cos \alpha \text{ V}$ 6.6b $U_{dc} = R_{dc} I_{dc} + U_2 = 0.01 \cdot 10 + 12 \text{ V} = 12.1 \text{ V}$ of $\alpha_1 = \arccos \frac{12.1}{13.5} = 0.46 \text{ rad}$ 6.6c $I_{dc} = \frac{13.5 \cos(0.46 - 0.01) - 12}{0.01} \text{ A} = 15.6 \text{ A}$

6.6d De accuklemmen moeten worden omgewisseld.

6.6e $U_{dc} = R_{dc} I_{dc} + U_2 = 0.01 \cdot 10 - 12 \text{ V} = -11.9 \text{ V}$ of $\alpha_1 = \arccos \frac{-11.9}{13.5} = 2.65 \text{ rad}$ **Opgave 6.7**6.7a Zie boek: $U_{dc} = \frac{2}{\pi} \hat{u}_a \cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}U_a}{\pi} \cos \alpha = 207.1 \cos \alpha \text{ V}$ 6.7b $U_{dc} = 207.1 \cos \alpha \text{ V} = I_{dc} R_{dc} + U_2$

$$\alpha = \arccos \left(\frac{I_{dc} R_{dc} + U_2}{207.1 \text{ V}} \right) = \arccos \left(\frac{10 \cdot 1 + 160}{207.1} \right) = 0.608 \text{ rad (34.8}^\circ)$$

6.7c Wisselrichterbedrijf is mogelijk als $\pi/2 < \alpha < \pi$.6.7d $U_{dc} = 207.1 \cos \alpha \text{ V} = I_{dc} R_{dc} + U_2$

$$\alpha = \arccos \left(\frac{I_{dc} R_{dc} + U_2}{207.1 \text{ V}} \right) \quad \text{zodat} \quad \alpha_{\min} = \arccos \left(\frac{10 \cdot 1 + (-100)}{207.1} \right) = 2.02 \text{ rad (115.8}^\circ)$$

Opgave 6.8

- 6.8a Motorbedrijf, dus $U_2 I_{dc} > 0$. Omdat $I_{dc} > 0$, geldt $\omega_m > 0$. 500 omw/min is 500/60 omw/s, dus $\omega_m = \frac{500}{60} 2\pi$ rad/s.

$$\text{Voor de gelijkspanning geldt } U_{dc} = U_2 = C \omega_m = 1.45 \frac{500}{60} 2\pi \text{ V} = 75.92 \text{ V}$$

$$\text{Voor de gelijkspanning geldt ook: } U_{dc} = \frac{2}{\pi} \hat{u} \cos \alpha = \frac{2}{\pi} U \sqrt{2} \cos \alpha$$

$$\text{Hieruit volgt: } \alpha = \arccos \frac{\pi U_{dc}}{2\sqrt{2}U} = \arccos \frac{\pi 75.92}{2\sqrt{2} 110} = 0.697 \text{ rad} = 39.95^\circ$$

- 6.8b Verliesvrij: $P_{elek} = P_{mech}$ of $U_{dc} I_{dc} = T_e \omega_m$. Hieruit volgt:

$$I_{dc} = \frac{T_e \omega_m}{U_{dc}} = \frac{K_m |\omega_m| \omega_m^2}{U_{dc}} = \frac{0.01 \left(\frac{500}{60} 2\pi \right)^3}{75.92} \text{ A} = 18.91 \text{ A}$$

- 6.8c Omdat steeds $I_{dc} > 0$, is ook steeds $T_e > 0$; generatorbedrijf is dus alleen mogelijk voor $\omega_m < 0$. Antwoord B is dus correct.

- 6.8d 200 omw/min komt overeen met 200/60 omw/s, dus $\omega_m = -\frac{200}{60} 2\pi$ rad/s.

$$\text{Voor de gelijkspanning geldt dus } U_{dc} = U_2 = C \omega_m = -1.45 \frac{200}{60} 2\pi \text{ V} = -30.37 \text{ V}$$

$$\text{Voor de gelijkspanning geldt ook: } U_{dc} = \frac{2}{\pi} U \sqrt{2} \cos \alpha$$


$$\text{Hieruit volgt: } \alpha = \arccos \frac{\pi U_{dc}}{2\sqrt{2}U} = \arccos \frac{-\pi 30.37}{2\sqrt{2} 110} = 1.882 \text{ rad} = 107.86^\circ$$

- 6.8e Verliesvrij: $P_{elek} = P_{mech} = T_e \omega_m$. Hieruit volgt: $T_e = \frac{P_{elek}}{\omega_m} = \frac{-1 \cdot 10^3}{-\frac{200}{60} 2\pi} \text{ Nm} = 47.75 \text{ Nm}$

Opgave 6.9

- 6.9a Voor $t < 0$ is de toestand stationair, zodat de spanning over de spoel nul is en u_2 gelijk is aan 10 V. Voor de stroom door de spoel geldt dan:

$$i_L = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} = 1.00 \text{ A} \quad ; \quad t \leq 0$$



Op $t=0$ wordt de schakelaar S geopend. De stroom in de spoel is continu, waardoor deze stroom voor $t=+0$ door de weerstand R_1 loopt. Het circuit is een eerste-orde-systeem, zodat de stroom vervolgens exponentieel afneemt tot zijn nieuwe stationaire waarde.

- 6.9b $u_2(t=+0) = i(t \leq 0) R_1 = 100 \text{ V}$

Opgave 6.10

Volgens (2.5) is de definitie van de arbeidsfactor: $\lambda = \frac{P}{UI}$.

Beschouw de stroom- en spanningsvormen in figuur 6.34b:

$$\lambda = \frac{\frac{1}{T} \int_0^T u_1 i_1 dt}{\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u_1^2 dt} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_1^2 dt}} = \frac{U_1 \int_0^T i_1 dt}{U_1 \sqrt{T} \sqrt{\int_0^T i_1^2 dt}} = \frac{U_1 \int_0^T I_2 dt}{U_1 \sqrt{T} \sqrt{\int_0^T I_2^2 dt}}$$

$$\text{of } \lambda = \frac{U_1 dT I_2}{U_1 \sqrt{T} \sqrt{dT I_2^2}} = \sqrt{d}$$

Opgave 6.11

Er geldt $U_2 = K\Phi\omega_m = K\Phi\frac{v}{r} = 250 \text{ V}$

$$6.11a \text{ Leemtebedrijf, dus } i_m = \frac{1}{L} \int_0^{dT} (U_1 - U_2) dt = \frac{dT}{L} (U_1 - U_2) = 500 \text{ d A}$$

$$6.11b \ P_1 = \frac{1}{T} \int_0^T U_1 i_1 dt = \frac{U_1}{T} \int_0^{dT} i_1 dt = \frac{1}{2} i_m U_1 d$$

$$\text{Invullen van } i_m \text{ levert } P_1 = \frac{1}{2} \frac{T}{L} (U_1 - U_2) U_1 d^2 = 375 \text{ d}^2 \text{ kW}$$

$$6.11c \text{ Als de snelheid constant is, geldt } F_{\text{aandrijving}} = -F_{\text{wrijving}} = \frac{|v|}{v} (\alpha v^2 + \beta) = 1800 \text{ N}$$

Er geldt dan $P_{\text{aandrijving}} = F_{\text{aandrijving}} v = 9 \text{ kW}$

$$6.11d \text{ Omdat de omzetter verliesvrij is, geldt ook dat } P_1 = P_{\text{aandrijving}} = 9 \text{ kW. Dus}$$

$$d = \sqrt{\frac{2LP_1}{T(U_1 - U_2)U_1}} = 0.1549$$

$$6.11e \ I_1 = \frac{1}{T} \int_0^T i_1 dt = \frac{1}{T} \int_0^{dT} i_1 dt = \frac{i_m}{2} d = \frac{1}{2} \frac{dT}{L} (U_1 - U_2) d = 6 \text{ A}$$

Veel eenvoudiger is I_1 te berekenen met behulp van de vermogensbalans

$$P_1 = \frac{1}{T} \int_0^T U_1 i_1 dt = \frac{U_1}{T} \int_0^{dT} i_1 dt = U_1 I_1 \text{ zodat } I_1 = \frac{P_1}{U_1} = 6 \text{ A}$$

$$6.11f \text{ Op } t_2 \text{ (het tijdstip dat de diode uit geleiding gaat) moet gelden dat de volt-seconden-integraal voor de spoel 0 is, dus}$$

$$(U_1 - U_2)dT = (t_2 - dT)U_2 \Rightarrow t_2 = \frac{U_1 - U_2}{U_2}dT + dT = \frac{U_1}{U_2}dT = 0.9295 \text{ ms}$$

Hiermee volgt: $I_2 = \frac{1}{T} \int_0^T i_2 dt = \frac{1}{T} \int_0^{t_2} i_2 dt = \frac{i_m}{2} \frac{t_2}{T}$. Invullen van i_m :

$$I_2 = \frac{1}{2} \frac{dT}{L} (U_1 - U_2) \frac{t_2}{T} = 36 \text{ A}$$

Veel eenvoudiger is I_2 te berekenen met behulp van de vermogensbalans

$$P_2 = \frac{1}{T} \int_0^T U_2 i_2 dt = \frac{U_2}{T} \int_0^T i_2 dt = U_2 I_2 \text{ zodat } I_2 = \frac{P_2}{U_2} = 36 \text{ A}$$

6.11g Als de snelheid constant is, geldt $F_{aandrijving} = -F_{wrijving} = \frac{|v|}{v}(\alpha v^2 + \beta) = 6.3 \text{ kN}$
Er geldt dan $P_{aandrijving} = F_{aandrijving} v = 126 \text{ kW}$

$$6.11h \quad I_2 = \frac{T_e}{K\Phi} = \frac{F_{aandrijving} r}{K\Phi} = 126 \text{ A} \quad \text{of} \quad I_2 = \frac{P}{U_2} = \frac{P}{K\Phi \omega_m} = \frac{Pr}{K\Phi v} = 126 \text{ A}$$

6.11i Er geldt $U_2 = K\Phi \omega_m = K\Phi \frac{v}{r} = 1000 \text{ V}$ Voor de gemiddelde waarde van de

stroom op de grens van leemtebedrijf geldt $I_{2,grens} = \frac{1}{2} \frac{TU_1}{L} \left(\frac{U_2}{U_1} - \left(\frac{U_2}{U_1} \right)^2 \right) = 66.67 \text{ A}$.

De werkelijke gemiddelde waarde van de stroom I_2 is groter dan deze grenswaarde, dus is er sprake van leemtevrij bedrijf.

6.11j Er geldt dan voor de relatieve inschakelduur $d = \frac{U_2}{U_1} = \frac{2}{3} = 0.6667$

6.11k Nee, want de spanning kan niet negatief worden.

6.11l Nee, want de stroom kan niet negatief worden.

6.11m De maximale versnelling treedt op als het koppel van de gelijkstroommachine maximaal is terwijl de wrijving minimaal is. Dit is het geval als de stroom maximaal is terwijl de snelheid van de trein zo klein is dat de luchtwrijving verwaarloosbaar is:

$$a_{\max} = \frac{F_{\max} + F_{wrijving,\min}}{m} = \frac{T_{e,\max}}{r m} + \frac{F_{wrijving,\min}}{m} = \frac{K\Phi I_{2,\max}}{r m} - \frac{\beta}{m} = 0.485 \text{ m/s}^2$$

6.11n De snelheid van de trein is maximaal als de spanning over de machine U_2 maximaal is, dus als de relatieve inschakelduur (d) 1 is. Er geldt dan $v = r \omega_m = r \frac{U_2}{K\Phi} = 30 \text{ m/s}$

We moeten nog controleren of de stroom i_2 niet groter wordt dan $I_{2,\max}$.

Bij deze snelheid geldt $F_{aandrijving} = -F_{wrijving} = \frac{|v|}{v}(\alpha v^2 + \beta) = 12.3 \text{ kN}$

$$P_{aandrijving} = F_{aandrijving} v = 369 \text{ kW} \quad ; \quad I_2 = \frac{P}{U_2} = \frac{P}{K\Phi \omega_m} = \frac{Pr}{K\Phi v} = 246 \text{ A}$$

Opgave 6.12

$$6.12a \quad L \frac{di_L(t)}{dt} = u_L = u_s - u_C$$

- 6.12b Als de rimpel op de condensatorspanning verwaarloosd wordt, geldt $u_C = dU_1$.
De spoelstroom is minimaal op tijdstip $t = 0$ en maximaal op het tijdstip $t = dT$ (zie figuur). Voor de top-top-waarde van de rimpel i_{Le} op de spoelstroom geldt

$$i_{Le} = i_{Lmax} - i_{Lmin} = \frac{1}{L} \int_0^{dT} U_1 - u_C dt = \frac{(1-d)dTU_1}{L}$$

Hieruit volgt:


$$L = \frac{(1-d)dTU_1}{i_{Le}} = \begin{cases} 2.5 \text{ mH} & \text{als } f_s = 1 \text{ kHz} \\ 2.5 \text{ } \mu\text{H} & \text{als } f_s = 1 \text{ MHz} \end{cases}$$

$$C \frac{du_C(t)}{dt} = i_L(t) - I_o$$

- 6.12c De condensatorspanning is minimaal op het tijdstip $t = dT/2$, en maximaal op het tijdstip $t = (1+d)T/2$ (zie figuur). Voor de rimpel u_{Ce} op de condensatorspanning geldt:

$$u_{Ce} = u_{Cmax} - u_{Cmin} = \frac{1}{C} \int_{dT/2}^{(1+d)T/2} i_L(t) - I_o dt = \frac{1}{C} \int_{dT/2}^{(1+d)T/2} \frac{1}{2}(I_{Lmax} - I_o) dt = \frac{Ti_{Le}}{8C}$$


$$\text{Hieruit volgt} \quad C = \frac{Ti_{Le}}{8u_{Ce}} = \begin{cases} 1.25 \text{ mF} & \text{als } f_s = 1 \text{ kHz} \\ 1.25 \text{ } \mu\text{F} & \text{als } f_s = 1 \text{ MHz} \end{cases}$$




7 De synchrone machine

Opgave 7.1


7.1a Winding 1:




Winding 2:



Winding 3:




7.1b Totale wikkeling:



Opgave 7.2


7.2a Geconcentreerde diameterwikkeling dus spanningsvorm = inductieverdeling.



7.2b zie d

7.2c zie d

7.2d b,c,d: Sinusvormig verdeelde inductie en/of statorwikkeling, dus:



7.2e Poolpaartal van stator en rotor zijn ongelijk, dus de geïnduceerde spanning is altijd nul. Deze machine kan geen vermogen overdragen.

